

# Reformes a l'església de Sant Esteve

per Montse Garriga i Manuela Moya

Vam parlar amb Mn. Josep M. Pairo que ens va explicar quines eren les obres que s'estaven duent a terme a l'església de Sant Esteve de Vila-seca.

Un dels fets decisius per efectuar aquesta remodelació va ser l'aixecament d'algunes rajoles del terra després d'una explosió ocasionada per l'acumulació de gas metà sota el terra. La humitat del sòl tampoc no ha estat positiva per a la conservació del terra.

En aquestes reformes dutes a terme durant aquest mes d'agost s'ha excavat fins a treure les rajoles primitives de l'església i el paviment col·locat a sobre després de la Guerra Civil, però de poca qualitat. A partir d'ara, la instal·lació elèctrica de



Foto superior: una màquina excavadora entrant a l'església, una imatge ben atípica. Dins el contenidor hi podem veure l'antiga rajola, negra i blanca.



Foto de l'esquerra: a l'interior de l'església, les escultures i retauls s'han hagut de protegir de la pols, cobrint-los amb plàstics. També es pot observar el procés d'aixecament del terra.

Foto inferior: aquestes roques que es van trobar a l'entrada del Santíssim són la base del campanar. El nou terra les tornarà a tapar.

l'església també s'ha fet per sota el terra. Una de les previsions que s'han realitzat ha estat una capa amb un ciment que absorvirà la humitat del sòl i el material definitiu per al terra ha estat la pedra, elegit sobretot per la seva durabilitat i la bona combinació amb l'estil de l'església. El cost d'aquestes reformes ha estat de cinc milions de pessetes i no s'ha demanat cap subvenció oficial per a la seva execució, sinó que les obres han estat sufragades amb diners donats pels mateixos feligresos. Aquesta haurà estat la darrera obra d'arranjament de l'església impulsada per Mn. Pairo que, després de set anys al nostre poble, marxa a l'Espluga aquest mes de setembre.

